

Hangler 3-aks gardintrailer hårdtræ + hævetag, Curtain-Sider



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsen-trucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsen-trucks.com
+45 28 70 40 03

Basis

| | |
|-------|-----------|
| Type | Auflieger |
| Aksel | 3 |
| Stand | Ny |

Registrierung

| | |
|-----------|------|
| Jahr | 2024 |
| Ref. nr. | 5049 |
| Fabriksny | ✓ |

Bremsen

| | |
|---------------|---|
| Trommelbremse | ✓ |
|---------------|---|

Pritsche / Koffer

| | |
|-------------------------|----------|
| Boden | Hårdtræ |
| Innenlänge | 13.650mm |
| Innenbreite | 2.480mm |
| Innenhöhe vorne | 2.740mm |
| Innenhöhe hinten | 2.790mm |
| Innenbreite (Eckrungen) | 2.460mm |

| | |
|-------------------------|---------|
| Seitlich ladehöhe vorne | 2.630mm |
|-------------------------|---------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Seitlich ladehöhe hinten | 2.680mm |
|--------------------------|---------|

Fahrgestell

| | |
|---------------------|----------|
| Gesamt achsaggregat | 24.000kg |
|---------------------|----------|

| | |
|--------|-----|
| Achsen | SAF |
|--------|-----|

| | |
|--------------|---|
| Luftfederung | ✓ |
|--------------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Königzapfen drück | 18.000kg |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Achsabstand achse 1-2 | 1.310mm |
|-----------------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Achsabstand achse 2-3 | 1.310mm |
|-----------------------|---------|

| | |
|---------------|---------|
| Aufsattelhöhe | 1.150mm |
|---------------|---------|

Gesamtgewicht

| | |
|----------|----------|
| Nutzlast | 34.760kg |
|----------|----------|

| | |
|--------------------|----------|
| zul. Gesamtgewicht | 42.000kg |
|--------------------|----------|

| | |
|-------------|---------|
| Lehrgewicht | 7.240kg |
|-------------|---------|

Bereifung

| | |
|--------|---------------|
| Grösse | 385/65 R22,5" |
|--------|---------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Reifenzustand achse 1 L-R% | 100-100 |
|----------------------------|---------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Reifenzustand achse 2 L-R% | 100-100 |
|----------------------------|---------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Reifenzustand achse 3 L-R% | 100-100 |
|----------------------------|---------|

Beskrivelse

Rufen Sie an oder schreiben Sie weitere Informationen:
+45 74671112 / philip@poulsenbiler.com







