

Mercedes-Benz Antos 2532 6x2*4, Autokran/Kranfahrzeug



Poulsen Biler ApS
Haarup skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
Mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Federung		Bereifung	
Type	LKW	Vorne, Parabel	✓	Reifenzustand achse 1 L-R%	80-20
Aksel	6x2*4	Hinten, Luft	✓	Reifenzustand achse 2 L-R%	40-60
Stand	Gut	Gesamtgewicht		Reifenzustand achse 3 L-R%	40-80
Registrierung		Nutzlast	12.220kg	1. Achser Reifen Grösse	385/55R22,5
Jahr	2018	zul. Gesamtgewicht	26.000kg	2. Achser Reifen Grösse	315/70R22,5
Reg. datum	14-09-2018	Lehrgewicht	13.780kg	3. Achser Reifen Grösse	385/55R22,5
Letzte MFK	12-09-2023	Bremsen		Fahrerhaus	
Ref. nr.	7522	Scheibenbremse	✓	Spiegel Kamera	✓
Motor und transmission		ABS	✓	Hinterkamera	✓
PS	320	Fahrgestell		Walkie	✓
KM	403.000	Radstand	6.100mm	Navigationssystem	✓
Getriebe	EPS aut shift	Achsdruck, Vorne	8.000kg	Kabine heizung	✓
Eurotyp	6	Achsdruck, Hinten	19.000kg	ACC Abstandsradar	✓
Tank anzahl	1	Kran		Klimaanlage	✓
Tank Liter	300	Tonsmeter	18,5	Notbremse funktion	✓
Adblue tank liter	60	Fernbedienung	✓	Lane Assist	✓
		Frontmontiert	✓	Radio	✓
		Ausschiebbar	3	Last Drück	✓
		Fabrikat	Palfinger		
		Jahr	2018		
		ID nummer	100429264		

Beskrivelse

Mercedes Antos 2532 6x2/4 Euro 6

8850 mm verzinktes Festbett – 800 mm Aluminium-Seiten und Kinngriff – Heckstoßstange mit seitlich angeschlagenen Hecktüren – Furnierboden – Zurrlöcher in der Bettkante und Löcher für Gehstöcke auf

jeder Seite und in der Mitte – 2 große Werkzeuge Kisten und 1 offene Strohkiste - lange Zeitschriftenkiste unter dem Bett zwischen den Längsseiten ca. H 68 mm x B 14 mm

Hydraulischer Verlängerungsstoßfänger auf 1400 mm. Somit wird LAN mit Langgut gefahren
Kran mit Rohrleitung für Rotor – Fernbedienung – Reichweite 14,45 m = hebt 1130 kg

6100 mm Achsabstand - Hydraulisch drehbares Drehgestell - Klimaanlage - Motor-/Kabinenheizung -
Rückfahrkamera - Fahrradkamera - Blitzlichter vorne+hinten + seitlich - Rotorblinklicht am Dach - LED-
Arbeitsscheinwerfer an der Rückwand - Trittstufen + Heck

Erscheint in gut gepflegtem und gewartetem Zustand

Kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 – oder per E-Mail salg@scanvo.dk

Besuchen Sie unsere Website www.scanvo.dk – immer mehr als 300 neuere: LKWs – Anhänger –
Anhänger – Container + Kräne und noch viel mehr Transportgeräte





